

# MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO

FONDO: FISDMDF21

RECAUDADO-MINISTRADO:

TECHO FINANCIERO:

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance %	
				Fis.	Finan.
DPM-FISDMDF21-FCP-014 DEL 02/03/2021	2328431014	Construcción de Calles con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3.00 CMS de Espesor Compacto	Emiliano Zapata, Quintana Roo.	70	63
DPM-FISDMDF21-FCP-015 DEL 02/03/2021	2328431015	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Sub-Rasante	Señor, Quintana Roo.	50	68
DPM-FISDMDF21-FCP-016 DEL 02/03/2021	2328431016	Rehabilitación del Camino Rural de Acceso a la Localidad de X-konha con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3.00 CMS de Espesor Compacto	X-Konha, Quintana Roo.	35	47
DPM-FISDMDF21-FCP-017 DEL 13/04/2021	2328431017	Rehabilitación del Camino Rural de Acceso a la Localidad de Melchor Ocampo con Doble Riego de Sello Premezclado.	Melchor Ocampo, Quintana Roo.	33	30
DPM-FISDMDF21-FCP-018 DEL 13/04/2021	2323111018	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en Escuelas Preparatorias "Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 72" CT 23DCT0245M y "Centro de Estudios de Bachillerato 5/10 Prof. Rafael Ramírez Castañeda" CT 23DBP0002E.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	10	30
DPM-FISDMDF21-FCP-019 DEL 13/04/2021	2328441019	Mantenimiento de la Red de Energía Eléctrica	Santa Rosa II, Quintana Roo.	70	30
DPM-FISDMDF21-FCP-020 DEL 13/04/2021	2323111020	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en Escuelas Preescolares "Jardín de Niños Los Aruxes" C.T. 23DJN0069X	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	30	30
DPM-FISDMDF21-FCP-021 DEL 13/04/2021	2323111021	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en Escuelas Primarias "Benito Juárez y José Vasconcelos"	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	10	30
DPM-FISDMDF21-FCP-022 DEL 28/05/2021	2328431022	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Sub-Rasante	Tepich, Quintana Roo.	0	0