México
GOBIERNO FEDERAL

QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA GENERAL DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

OBRA:

576.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA CHUNHUAS.

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V.

MPIO. DE FPE. CARRILLO PUERTO, Q. ROO
OPERADO
FONDO PARA FRONTERAS 2017

INVERSION

CONTRATADO	EJECUTADO
$ 1,923,912.56	$ 1,923,912.56

CONTENIDO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
TABLA COMPARATIVA
PLANOS DEFINITIVOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; 22 DE FEBRERO DE 2018.

001337

ACTA GENERAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA
OBRA POR CONTRATO
CEDULA: 576

QUINTANA ROO

Con fundamento en los artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como el 166 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Cédula y Nombre de la Obra: *576.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA CHUNHUAS.*

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Q ROO **Localidad:** *RUTA CHUNHUAS.*

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal (X) Municipal ( ) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** FRONTERAS 2017

Siendo las 11:00 horas del día 22 del mes de FEBRERO del año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa: SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V. representada por el LIC. OLIVIA PONCE VALDEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, acompañado en este acto por el superintendente de obra, ARQ. LUIS ALFONSO ENCALADA C; la Dependencia Ejecutora representada por el C. ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. WILLIAN DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

ESTA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO : SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LUMINARIA (BOMBILLO Y FOTOCELDA) LED TIPO CORN DE 60 WATTS , 120/227 . SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ELECTROMAG O SIMILAR, CITI 55 100-305V, 5000 °K GRIS ACERO SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E.,INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA EXISTENTE.

MPIO DE FPE. CARRILLO PUERTO, Q. ROO
OPERADO
FONDO PARA FRONTERAS 2017

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FRONTERAS-IR-57/2017	Importe con IVA incluido:	$ 1,923,912.56
Garantía de anticipo:	2139744	Importe:	$ 577,173.76
Garantía de cumplimiento:	2139748	Importe:	$ 192,391.26
Fianza de vicios ocultos:	2176591	Importe:	$ 192,391.26

PERIODO DE CONTRATO

Fecha de inicio de contrato:	30 DE OCTUBRE DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	28 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO REAL

Fecha de inicio real:	30 DE OCTUBRE DE 2017
Fecha de terminación real:	28 DE DICIEMBRE DE 2017

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:		Fecha de Convenio:	
Plazo de ejecución:		Importe final contratado:	

Estimaciones:

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1	$ 988,099.77	
2	$ 729,204.77	
3 (FINIQUITO)		$ 206,608.02
Sumas	$ 1,717,304.54	$ 206,608.02
Inversión Ejercida	$ 1,923,912.56	

001336

ACTA GENERAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA
OBRA POR CONTRATO
CEDULA: 576

QUINTANA ROO

En caso de que La Obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
$ -	$ -		$ -

La empresa **SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V.** y **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 64 y el 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS.

ARQ. LUIS ALFONSO ENCALADA C.
Superintendente

Recibe por la Ejecutora
Por la Direccion de Obras Publicas

ING WILLIAM DE JESUS CANCHE UC.
Residente de la Obra

MPIO. DE FPE. CARRILLO PUERTO, Q. ROO
OPERADO
FONDO PARA FRONTERAS 201

Testigos

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA.
CONTRALORIA MUNICIPAL

Por la Supervicion de Obra.

C. SANDY ARDIEL VILLASIS PAT.
SUPERVISOR DE OBRA.

ACTA GENERAL DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

QUINTANA ROO

Con fundamento en los articulos 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, artículo 47 fraccion IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Cédula y Nombre de la Obr **576.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA CHUNHUAS.**

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** RUTA CHUNHUAS.

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal (X) Municipal ( ) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** FRONTERAS 2017

Siendo las 9:00 horas del día 14 del mes de FEBRERO del año 2018; los representantes de las Entidades Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas Municipales representada por el ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de La Obra Publica 576.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO EN LA RUTA CHUNHUAS , representada por el C. ING. JEREMÍAS CABRERA BASTO en su carácter de RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

ESTA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO . SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LUMINARIA (BOMBILLO Y FOTOCELDA) LED TIPO CORN DE 60 WATTS , 120/227. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ELECTROMAG O SIMILAR, CITI 55 100-305V, 5000 °K GRIS ACERO SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E., INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA EXISTENTE.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construccion final asi como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantia de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leida la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

MPIO. DE FPE. CARRILLO PUERTO, Q. ROO
OPERADO
FONDO PARA FRONTERAS 2017

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

WILLIAM AVELINO MAY BACAB
DIR. ALUMBRADO PUBLICO.

Testigos

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA.

Por la Supervicion de Obra.

C. SANDY JAZMIEL VILLASIS PAT